



Restaurierung der Stuckmarmorsäulen
Im Fairmont Hotel Le Montreux Palace in
Montreux (Schweiz)

Seeseite des Fairmont Hotels Le Montreux Palace





Zustand der Säulen zu Beginn der Arbeiten



Die vorhandenen Stuckmarmorsäulen wurden im Bereich des Säulenschafes bei einer Renovierung des Hotels vor einem Jahr mit einem Acryllack lackiert, welcher nicht auf dem Untergrund haftete.



Detailaufnahme des nicht haftenden Anstriches



Säulen nach dem Entfernen des Acryllackes







Der Anstrich im Bereich der Säulenbasis wurde durch Abbeizen entfernt





Stuckmarmorsäule nach einem Zwischenschliff





Stuckmarmorsäule mit beigearbeiteten Fehlstellen nach der Fertigstellung



Auf Hochglanz polierte Stuckmarmorsäule





Marmorierte und vergoldete Kapitelle





Säulenbasis nach dem abbeizen des grauen Acryllackes



Gesamtbild nach der Restaurierung





